




# EXEMPLES DE FORMES PBI




9 champs




Formes Losanges **sur devis**



4 coins grecs




Formes « U » **sur devis**




1 « T » = 4 champs




9 champs + forfait découpe




1 croix de Saint-André + 4 champs




1 cintre




1 cintre pour forme + 5 champs




Formes **sur devis**



1 étoile 3 branches (3 traverses jointes) + 3 champs



1 demi lune + 4 champs



1 cintre pour forme + 1 demi lune + 8 champs

# POUR UNE PARFAITE COMMANDE SUR-MESURE

## FINITIONS

Laquage plus de 3000 teintes réalisables



➤ Laboratoire de fabrication de teinte dans les ateliers PBI.

Contretypage de toute teinte possible sur envoi d'un échantillon

Filmage 85 films en stock




Bicolore combinaisons possibles :

- Double laquage
- Double filmage
- Laquage 1 face / Filmage 1 face


## LUNES & DEMI LUNES

3 rayons disponibles :



## FIXATION CINTRES


3 différentes coupes de cintre en angle :



## CINTRES


Cotes à fournir :

- A: Bord VI → Haut de la coupe du cintre
- C: Hauteur du cintre → bas de la coupe
- B: Bord VI → Bas de la coupe du cintre
- D: Distance entre le bord du VI et le haut du cintre




## RACCORDEMENT ETOILES

3 raccords sur intercalaires possibles :



## CROIX DE ST ANDRE



Privilégiez les commandes avec intercalaires pour éviter les difficultés de pose